

Requer 138121

Prezado,
Boa tarde.

Segue em anexo relatório fotográfico realizado na Travessa Sargento Francisco Lopes, no bairro de Água Limpa. Informo que dos dez pontos de iluminação existentes nesse logradouro, quatro não foram eficientizados, pois se encontram com luminárias do tipo "Chapéu Chines". Os moradores dessa rua já manifestaram insatisfação pela demora na substituição das luminárias, em nossa plataforma. O local se encontra com uniformidade de iluminação prejudicada. Solicito autorização para proceder com a troca destas luminárias para LED, conforme projeto.

Att,

Email da senhora Joana Guimarães da Ouro Luz





Câmara Municipal do Ouro Preto
Piedade

Nº 31239

11 05 21
Debo 14h12



Ouroluz RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OPLUZ0018/21



Protocolo de vistoria: VQ615598 – Repres. 138/2021

Data de vistoria: 27/04/2021

Logradouro: Travessa Sargento Francisco Lopes

Bairro: Água Limpa

Observações Gerais: Vistoria realizada em toda extensão da travessa Sargento Francisco Lopes. No local foram verificados o total de 10 pontos de iluminação, com distanciamento entre pontos padrão. Identificamos