



Distribuição S.A.

Resposta a Rep 39/21

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
PCA TIRADENTES 41 CA
CENTRO
35400-000 OURO PRETO, MG

Nossa Referência: 3416251033
Sua Referência: Ofício nº 039/2021 - 12.02.21
Assunto: Atendimento Cemig

Data: 12.03.2021

Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira,

Em atenção ao Ofício nº 039/2021, de 12 de fevereiro de 2021, através do qual solicita reparo de poste caído na estrada que dá acesso a comunidade do Mapa, informamos:

O poste caído e a rede em questão não pertencem à Cemig. Tratam-se de cabos de telefonia, e não há identificação da operadora nos postes e cabos. Seguem no arquivo em anexo as fotos registradas no local reclamado.

À disposição de V. Sa., agradecemos.

Atenciosamente,

Gerência de Relacionamento com Clientes da Média Tensão e Poder Público.


Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 30605
Correspondência Recebida
Em 12/03/2021
Ass. 13 Hs e 45 Min



30000006471

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



Ofício nº OF-SEC/21-02-039

Ouro Preto, 12 de fevereiro de 2021

CEMIG


Assunto: **Solicitação Faz**

Prezado senhor,

Encaminho à vossa senhoria cópia da representação nº 39/2021, do vereador Mercinho, aprovada na 11ª reunião ordinária, realizada no dia 11 de fevereiro, onde solicita reparo de poste caído na estrada que dá acesso a comunidade do Mapa.

No aguardo da resposta.

Atenciosamente,


Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente






50000013375

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete Vereador Mercinho



REPRESENTAÇÃO: 39/21

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que envie a presente Representação aos representantes da CEMIG a fim de que providenciem execução com urgência de reparo de poste caído, localizado na estrada que dá acesso a comunidades do Mapa, na Rua Boa Vista proximo a residencia de número 110, no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto. O referido poste encontra-se caído na estrada e ainda ligado a fiação, situação que tem colocado em risco os cidadãos que transitam no local.

Sala de Sessões, 9 de Fevereiro de 2021.


Vereador Mercinho - MDB

P/ Rafael Silve

APROVADO em único discussão

Por _____

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 21

Spa
Presidente

Com 11 votos a favor e com _____ votos contra

AR: Bango

AP: Luciane e Alex

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo


Nº 30107

Comissão Municipal de Fiscalização

Em 09/02/21

Ass. Calvo às 13:46






Latitude: -20.543963
Longitude: -43.554356
Elevação: 1131.26±6 m
Precisão: 3.9 m
Tempo: 10-03-2021 10:25
Nota: poste srop

Latitude: 20.543965
Longitude: -83.554369
Elevação: 1132.21±7 m
Precisão: 7.9 m
Tempo: 10-03-2021 10:25
Nota: poste srop

Latitude: 20.543958
Longitude: -43.554363
Elevação: 1132.0748 m
Precisão: 98.5 m
Tempo: 10-03-2021 10:26
Nota: poste siop





Latitude: 20.519953
Longitude: -43.554353
Elevação: 1132.0718 m
Precisão: 98.5 m
Tempo: 10-03-2021 10:26
Nota: poste stop