

PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar

Ouro Preto/MG - 35400-000

(31) 3559-3200



www.ouopreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO**OFÍCIO 002748/2022**

Ouro Preto, 28 de outubro de 2022

RESPOSTA REQUERIMENTO 105/22

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Luiz Gonzaga
Presidente da Câmara Municipal
Ouro Preto - MG

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho resposta ao Requerimento 105/22 de autoria do Vereador Alex Brito.
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Yuri Borges Assunção
Secretário Municipal de Governo

Yuri Borges Assunção
Secretário Municipal de Governo


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



500000016109

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Alex Brito



REQUERIMENTO: 105/22

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja o presente **REQUERIMENTO** encaminhado a Secretaria de Obras e Urbanismo juntamente com a Defesa Civil de Ouro Preto para que os mesmos encaminhe a esta casa informações referentes à retirada de grande acúmulo de terra que ocupa a calçada, localizada na rua Padre Rolim próximo ao Paço da Misericórdia.

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação se faz necessária, pois o acúmulo de terra na calçada supracitada ocasionado por deslizamento em decorrência das chuvas e tem causado transtornos e riscos para os transeuntes e especialmente para os alunos da escola localizada ali próximo. Por ser tratar de questão de segurança esperamos que seja atendido o presente requerimento.

Sala de Sessões, 18 de Abril de 2022.

ALEX SILVA DE BRITO:07612256681
56681

Assinado de forma digital por ALEX SILVA DE BRITO:07612256681
Dados: 2022.04.18 16:07:38 -03'00'

Vereador Alex Brito - CIDADANIA

APROVADO em unânime discussão.

Por _____
Sala das Sessões, 19 de abril de 2022

Presidente

Com 08 votos a favor e com _____ contra.

AR = Luiza e Fânico
AP = Sondryns, Naercio, Vantuir, Elian e Kuruzer



Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo

Nº 35183

Correspondência Recebida

Em 18.04.22

Ass. VERE Hs e 16h24 Min

página 1 / 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Jair Mazon, 130 - Saramenha
Ouro Preto - Minas Gerais, CEP 35400-000
Telefone: (31)3559-3279



**OURO
PRETO**

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 23 de maio de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA 6690/2022

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PARA: SECRETARIA DE GOVERNO

ATT.: Yuri Borges Assunção – Secretário de Governo

Resposta a CI-5282/2022- Requerimento 105/22

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentamos cordialmente, e servimo-nos da presente para responder a CI-5282/22, na oportunidade informamos o seguinte:

Que a limpeza da calçada já está sendo providenciada. Com relação a outras providencias no local, estamos aguardando liberação da Defesa Civil.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

ANTÔNIO SIMÕES NETO
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

Ouro Preto, 25 de outubro de 2022.

Ofício n°707 /2022/COMPDEC

Ao
DD. Sr. Yuri Borges Assunção
Secretário Municipal de Governo

Ref.: Requerimento 105/22
Vereador Alex Brito

Prezado Dr. Yuri,

Vimos apresentar resposta ao requerimento supracitado, por meio do ofício 616/2022/COMPDEC, de 16 de setembro de 2022, solicitando à Secretaria de Obras um parecer sobre os questionamentos elencados no requerimento 105/22.

Lembramos que o referido requerimento foi prontamente respondido, conforme cópia em anexo, em forma de encaminhamento para a secretarias de obras, responsável pela execução do serviço, mas que devido à grande demanda da COMPDEC, não houve um cuidado em oficiar a Câmara de Vereadores, quanto ao andamento do processo ora requerido, ficando este constando em aberto no sistema.

Aproveitamos a oportunidade para externar votos da mais elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,



Evandro Pena
Assessor



Nery Matinho
Coordenador da Defesa Civil



Juscelino dos Santos Gonçalves
Secretário Municipal de Defesa Social
Prefeitura Municipal de Ouro Preto



Ofício nº 616/2022/COMPDEC

Ouro Preto, 16 de setembro de 2022

Ilmo Senhor Antônio Simões Neto,
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.***Assunto:** Encosta da Rua Padre Rolim, próxima à rodoviária e ao Museu Bouliou.

No dia 1 de setembro de 2022 os agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil compareceram ao local para vistoriar a encosta nas proximidades do Terminal Rodoviário 8 de julho e do Museu Bouliou. No dia 28 de agosto de 2022 um incêndio de grande proporção consumiu a vegetação no local indicado, sendo que no dia posterior a Defesa Civil solicitou um imageamento da área por drone. Nas imagens ficaram evidenciados vários lineamentos de descontinuidades na encosta indicando que uma grande massa pode vir a escorregar nos próximos períodos chuvosos, motivo pelo qual justificou uma vistoria direta em campo pelos agentes da Defesa Civil. Durante o último período chuvoso, que foi extremo, as descontinuidades na encosta foram majoradas devido à grande saturação do solo e à elevação da superfície freática. Várias surgências de água foram identificadas na porção inferior da encosta durante o período chuvoso, indicando um aumento da poro-pressão interna do maciço e redução do seu fator de segurança. Historicamente nessa região ocorrem movimentos gravitacionais de massa durante as estações chuvosas que interrompem o tráfego na principal via de acesso para o centro histórico de Ouro Preto colocando em risco motoristas e pedestres que transitam por esse trecho da via. Entre 1979 e 2012 ocorreram ao menos cinco deslizamentos relevantes, sendo que o último foi em 2012 mobilizando aproximadamente 33.000m³ de material que atingiu o terminal rodoviário de Ouro Preto. Infelizmente nesse acidente foram registradas 2 (duas) vítimas fatais. Ao subir na encosta e sendo realizada uma análise visual direta do terreno pelos técnicos, foi constatado sinais de várias superfícies de ruptura ativas e aflorantes, algumas inclusive com indícios de grande movimentação a partir de recalques diferenciais do terreno com dimensões métricas. Salientamos que sob chuvas com grande volume, intensidade ou duração, uma grande extensão da encosta pode entrar em movimento na próxima estação chuvosa. Em um acidente dessas proporções podem ser registradas consequências graves como a interdição total da via e o

Maria Ines
19/09/2022

CÓPIA



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPRDEC)
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000
(031) 3559-3121 / 199




Foto 1: seção esquemática apresentando processo de instabilização comumente observado na Serra de Ouro Preto, favorecido pela saturação de camadas de itabirito (permeáveis) sobre filito (pouco permeável). (retirado do relatório da CPRM 2016)

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)
Rua Conselheiro Sarilhana, nº 102, B. Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000
(031) 3659-3121 / 199




Foto 4: Imagem aérea evidenciando as superfícies de ruptura.

[Handwritten signatures]

CÓPIA



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000
(031) 3559-3121 / 199



Foto 6: degrau de rebatimento de escala métrica (autor: Silas Santos).