



OFÍCIO 793/2018

Ouro Preto, 30 de agosto de 2018.

**Excelentíssimo Senhor
Vereador Wander Lúcio Albuquerque
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- **Ofício 787/2018**, da Secretaria Municipal de Governo, contendo resposta a **Indicação nº 185/18** de autoria do Vereador Thiago Mapa;
- **CI nº 255/2018 - GHSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento nº 281/17** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;
- **Ofício nº 0404/2018/SEMMA**, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo resposta ao **Requerimento nº 199/2018** de autoria do Vereador Vander Leitoa;
- **Comunicação Interna nº 372/2018 - RHSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento nº 210/2018** de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva;
- **Comunicação Interna nº 5004/2018**, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, contendo resposta ao **Requerimento nº 222/2018** de autoria do Vereador Chiquinho de Assis;
- **Ofício 788/2018**, da Secretaria Municipal de Governo, contendo resposta ao **Requerimento nº 245/18** de autoria do Vereador Chiquinho de Assis;

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,


André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31)3559-3121

COMUNICAÇÃO INTERNA
5004/2018

Ouro Preto, 24 de agosto de 2018.

DE: COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PARA: André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

C/C para:
Paulo Cesar Morais
Secretário Municipal de Obras

Júlio César Corrêa
Superintendente Executivo do Sema

Assunto: Resposta à Comunicação Interna 4804.

Prezado(a)s senhor(a)s,

Em resposta à **Comunicação Interna nº 4804/2018** referente ao encaminhamento de Requerimento da Câmara Municipal de Ouro Preto, endereçada ao Coordenador Municipal da COMPDEC, Neri Moutinho Rômulo, a Defesa Civil envia, o **Ofício nº 118/2018/COMPDEC** (em anexo).

Desde já agradecemos e nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Neri Moutinho Rômulo
(Coordenador da Defesa Civil - COMPDEC)

Recebido por:

Luamara APJ
24.08.18 16:32hs

Resposta Requerimento 222/18



OFÍCIO nº 118/2018/COMPDEC (favor mencionar o número deste ofício em caso de resposta)
(Resposta à Comunicação Interna 4.804/2018 referente ao Requerimento nº 222/18 da CMOP)

Ouro Preto, 23 de agosto de 2018

Ilmo Senhor
André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

C/C para:
Paulo Cesar Moraes
Secretário Municipal de Obras

Júlio César Corrêa
Superintendente Executivo do Sema

Prezado Senhor,

A equipe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Ouro Preto, COMPDEC-OP, compareceu à Rua Bárbara Heliadora, Bairro Antônio Dias, ao lado da Escola Estadual Marília de Dirceu, no dia 14 de agosto de 2018 a fim de verificar as condições de estabilidade geológica-geotécnica da rua e do terreno adjacente. As considerações levantadas em campo e escritório foram as seguintes:

- As coordenadas cartesianas planas, UTM, da área são: **X: 656.641mE; Y: 7.744.821mS; Datum: WGS 84, Zona: 23K.** Com as coordenadas do local, objetivou-se inserir a área analisada dentro dos dois trabalhos oficiais do município que abordam o mapeamento geotécnico da cidade de Ouro Preto;
- A área analisada não está contida integral ou parcialmente dentro dos setores mapeados pelo Serviço Geológico do Brasil com grau de risco alto, R3. Em dezembro de 2016 foi entregue ao município de Ouro Preto o trabalho intitulado "**Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Atualização de Mapeamento – Ouro Preto/MG**" realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Esse trabalho, **sempre quando se aplicar direta ou indiretamente ao local vistoriado**, será utilizado como referência pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ouro Preto (Compdec – OP) a fim de balizar as tomadas de decisões por parte deste órgão junto ao município;
- A área analisada se enquadra nos Mapas de Risco, Perigo e Susceptibilidade Geológico-Geotécnico elaborados para a Cidade de Ouro Preto / MG dentro das seguintes classes:
1 - Risco Geológico-Geotécnico: Predominância da **Classe de Risco Alto**;
2 - Susceptibilidade e Perigo Geológico a movimentos gravitacionais de massa: Predominância da **Classe de Susceptibilidade Alta e Muito alta**.

A classificação de risco, perigo e susceptibilidade apresentada mostra uma visão holística da estabilidade geológica-geotécnica da área analisada. Trata-se do trabalho desenvolvido por FONTES, M.M.M., intitulado "**Contribuição para o Desenvolvimento da Metodologia de Análise, Gestão e Controle de Riscos Geotécnicos para a Área Urbana da Cidade de Ouro Preto, 2011**".

- Durante a vistoria local não foram identificadas visualmente nenhum indício de movimentação do terreno adjacente com base na análise da estrutura do muro da Escola Estadual Marília de Dirceu que faz limite com a Rua Bárbara Heliadora, ou seja, não foram visualizadas trincas, recalques ou adernamentos da estrutura do muro que indicassem movimentação do terreno. O problema local

Página 1 de 4



provavelmente está relacionado ao aterro da fundação da via que sofreu compactação e recalque significativo provenientes do trânsito intenso e pesado que a via tem que suportar diariamente. Observou-se também que supostamente podem ter galerias pluviais e de esgoto rompidas por essa compactação, com evidências de recalques que acompanham as galerias e não estão alinhados com os trilhos dos veículos na pista;

- Os departamentos concernidos da Secretaria Municipal de Obras e Sema e deverão trabalhar em conjunto para analisar a situação apresentada. Deverão ser investigadas as condições estruturais do muro de arrimo que sustenta a via em sua porção à jusante com o objetivo de verificar se serão necessárias a execução de estruturas de reforço do mesmo. A fundação da via deverá ser recomposta de modo que sustente o trânsito intenso e pesado no local. As galerias de drenagem pluvial e esgoto deverão ser investigadas a fim de verificar a necessidade de reparos;
- As indicações do item anterior deverão ser verificadas antes do próximo período chuvoso, visto que o local apresenta um elevado grau de instabilidade geológica-geotécnica como mencionado anteriormente;
- **OBS.:** *Com o intuito de obter um maior volume de informações sobre o assunto aqui abordado, sugere-se que profissionais de áreas afins em outros departamentos da PMOP, inclusive profissionais particulares e consultores autônomos, também visitem o local a fim de analisarem com maior conhecimento de causa as interpretações e sugestões técnicas aqui colocadas. Desta forma, objetiva-se a eventual emissão de novos laudos com pareceres que complementem, refutem ou auxiliem as idéias de interpretações e soluções que aqui foram apresentadas. No caso de execução de obras no local, estas deverão ser realizadas seguindo todas as normas técnicas cabíveis que são exigidas pelo órgão fiscalizador responsável juntamente com o acompanhamento de um responsável técnico devidamente credenciado. Qualquer emergência geotécnica deverá ser imediatamente informada à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) a fim de garantir a segurança física dos trabalhadores locais ou de qualquer outra pessoa que esteja no local e se encontre potencialmente vulnerável. Ressalta-se ainda que todas as considerações expostas neste ofício foram coletadas a partir de uma simples análise visual e sem o uso de nenhum equipamento ou recurso instrumental que possibilitasse uma análise conclusiva e/ou definitiva, em campo ou em laboratório, das observações citadas. Desta forma, pela ausência de recursos necessários para a realização de trabalhos Geológicos e/ou geotécnicos conclusivos, as observações aqui colocadas foram baseadas especificamente na experiência prática do profissional em campo e realizadas dentro de uma ótica focada nos preceitos da Defesa Civil que visam garantir a preservação da incolumidade física das pessoas que moram, trabalham ou transitam pelo local. Por último, ressalta-se que antes de qualquer ação de intervenção no local que envolva demolição, construção, escavação, etc., deve-se consultar previamente o Departamento de Fiscalização e Postura, a Secretaria Municipal de Patrimônio e o IPHAN a fim de obter informações sobre condições especiais que necessitem de prévia aprovação e autorização antecipadas dos órgãos competentes.*

Atenciosamente,

Neri Moutinho Rômulo

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
(Secretaria Municipal de Defesa Social)

Charles Romazâmu Murta (Eng. Geólogo)

Agente COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(Secretaria Municipal de Defesa Social)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Recalque diferencial expressivo da Rua Bárbara Heliodora indicando deformação causada pelo trânsito pesado e intenso.




Figura 2 – As depressões na pista coincidem com o trilho dos eixos veículos, indicando deficiência na fundação da pista para esse tipo de trânsito local.



Figura 3 – Diariamente a via é intensamente utilizada pelos micro-ônibus do transporte público municipal que contribuem para a deformação da pista.



Figura 4 – Os veículos estacionados também contribuem para a maior compactação da via em um dos seus lados.

3

Depesa

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Chiquinho de Assis



REQUERIMENTO: 022/18

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que envie a presente Requerimento à Defesa Civil, solicitando informações com relação a existência de estudos geológicos que apontam afundamento ou riscos na Rua Bárbara Heliadora, mais precisamente na área lateral à Escola Estadual Marília de Dirceu.

É notório afundamento da rua e reconhecido o histórico de deslizamentos do muro da referida escola.

Nesse sentido, existe alguma questão mais séria que merece atenção relevante? Existem estudos, apontamentos ou projetos referentes à área supracitada?

Sala de Sessões, 8 de Agosto de 2018.

Vereador Chiquinho de Assis - PV

Requerimento da Câmara Municipal de Ouro Preto - 100000023821 - 08/08/2018 15:39

APROVADO em única discussão

Por

Sala das Sessões, 09 de agosto de 2018

Wander Albuquerque
Presidente

Com 11 votos a favor e com _____ votos contra

AR. Vander Dutra

AP. Mercúrio, Vander



Ouro Preto