

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Mercinho



535
INDICAÇÃO: __/21

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

33053

Comissão Recuperação

05 10/21
13 57

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente **INDICAÇÃO** encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando, junto à Secretaria Municipal competente, providências para execução de melhorias da estrutura física da Escola Municipal Renê Giannetti localizada no bairro Saramenha.

Justificativa:

A Escola Municipal Renê Giannetti, atende alunos de 0 a 10 anos e atualmente, tem 167 alunos matriculados, é uma referência de ensino no município e tem uma demanda enorme de necessidades na sua estrutura física, como por exemplo:

- Abastecimento de água - a escola é abastecida por uma mina, em tempo de chuva a rede entope deixando a escola ora sem água ora sem poder utilizá-la por ficar barrenta e imprópria para o consumo;
- Telhado - o telhado tem goteiras que estão danificando o forro;
- Portão - o portão de entrada da Escola não atende bem o fluxo de alunos do local, pois cabe somente uma pessoa por vez e isso causa tumulto na chegada e saída, além disso na época de chuva cria uma grande poça na passagem;
- Piso - o piso do pátio é de cimento grosso, o que faz com que constantemente as crianças se machuquem em quedas e também dificulta a limpeza do local;
- Quadra - a quadra da escola não é coberta, o que impede a prática de atividades desportivas em dias de chuva e também causa mal estar nos dias de sol intenso;
- Cozinha - a cozinha não possui condições adequadas para o preparo das refeições, sem ventilação, luminosidade, local para guardar alimentos, vasilhames, bancadas, pia e piso;
- Banheiros - os banheiros possuem apenas dois vasos e duas pias, sendo que um desses vasos e pias, são adaptados para crianças menores, cabe ressaltar que nenhum vaso tem tampa, e no banheiro dos meninos não existe mictório;
- Parquinho - precisa passar por uma revitalização, porque alguns brinquedos estão enferrujados e precisam de pintura;

APROVADO em única discussão

Por _____
Sala das Sessões, 05 de Julho de 21

Presidente

página 1 / 2

Com 8 votos a favor e com 0 votos contra



Ouro Preto

AP: Bungo

AP: matheus, leuciano, boieira, Kuruzi, Sordimbo

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete Vereador Mercinho



- Reparos Gerais - Troca de pisos das salas que atualmente são tacos apodrecidos; reparo das janelas das salas que estão enferrujadas e com roldanas quebradas; substituição das mesas dos refeitórios que estão corroidas por cupins e quebradas.

A execução dos reparos acima listados é de extrema necessidade e importância para garantir o conforto e segurança dos alunos e equipe de funcionários da escola bem como a plena utilização do espaço.

Sala de Sessões, 5 de Outubro de 2021.

Naércio França

Naércio França
Vereador
Câmara de Ouro Preto

[Signature]
Vereador Mercinho - MDB

R/ Raphael S. L.

[Signature]

Lilian França
Vereadora
Câmara de Ouro Preto

