

OFÍCIO Nº 147 - 2021

Ouro Preto, 02 de junho de 2021.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto – CMOP

Assunto: Respostas às Representações nº 91/2021 e 92/2021

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 31572
Correspondência Recebida
Em 07/06/21
Ass. 13 Hs e 17 Min

Prezados Vereadores,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 (“SANEOURO” ou “Concessionária”), com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste oferecer resposta às Representações nº 91/2021 e 92/2021, de autoria dos vereadores Alessandro Sandrinho e Renato Zoroastro, respectivamente.

Sobre o contido nas representações em questão, a Concessionária esclarece que para a instalação dos hidrômetros se faz necessário o recorte dos pisos das calçadas, operação que gera resíduos, que são recolhidos pela equipe responsável, geralmente, no prazo máximo de 24 h (vinte e quatro horas). Importante informar que o piso é reconstituído pelo material original, preservando o mesmo aspecto estético que o encontrado antes da instalação dos equipamentos.

Encaminho a seguir uma sequência de fotos que ilustram a remoção dos resíduos gerados durante a instalação dos hidrômetros, em diferentes endereços do Município.



SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



Imagem 01: Remoção de resíduos gerados na instalação dos hidrômetros




Imagem 02: Remoção de resíduos gerados na instalação dos hidrômetros

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br



Imagem 03: Piso reconstituído após instalação de hidrômetro



Imagem 04: Piso reconstituído após instalação de hidrômetro

Nada mais havendo a se tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Cleber Eliéser Ribeiro Salvi
Superintendente da SANEOURO

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br