

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2022.

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 37577
Correspondência Recebida
Em 20/10/22
Ass. VERA Hs e 17h35 Min

Ao
Sr. Vander Leitoa
Vereador
Praça Tiradentes, n. 41, Bairro Centro, Ouro Preto/MG
CEP 35.400-000

Referência: *Ofício n. 22-09-400 SEC*

Reques. 943122 - kae-ka

CONSTRUTORA ÁPIA S.A., estabelecida na Rua Tito Simões, nº 99, Bairro Pilar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.390.100, CNPJ sob o nº 17-155.391/0001-16, vem, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:

O ofício supramencionado, datado de 02/09/2022, recebido pela empresa em 13/10/2022, solicitou providências em relação às sinalizações no perímetro das atividades empresariais, a fim de evitar acidentes na BR 129, em Antônio Pereira/MG.

Cumpra esclarecer que a ora petionária, já realizou algumas reuniões com V. Sa., em agosto e no início de outubro, para tratar da questão da sinalização questionada.

Na ocasião, esclarecemos que se trata de uma rodovia estadual, de responsabilidade do DER/MG, relativamente a qual não possuímos nenhuma ingerência.

Porém, sem prejuízo disso, no sentido de acatar suas solicitações (pois, repita-se, não era de nossa responsabilidade) nos foi possível colocar placas de sinalização para redução de velocidade e cones, pois se tratam de providências simples, que não demandam intervenções na pista.

Não obstante, ressalta-se que demais alterações deverão ser solicitadas diretamente ao DER, pois afetam a pista e dependem da referida autarquia.

Diante do exposto, acreditando ter prestado os esclarecimentos necessários, a ora peticionária, de toda forma, coloca-se à disposição em caso de novos questionamentos.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA ÁPIA S.A
CNPJ 17.155.391/0001-16

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Campos e Bruna Matias Vilela Taveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A748-C859-924B-B42D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A748-C859-924B-B42D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A748-C859-924B-B42D



Hash do Documento

27315C483BF6EF3CDDDF3778E8AC448A177A76DD6A9CE44A3CD859635662402B8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/10/2022 é(são) :

- Paulo Campos (Signatário) - 174.821.356-34 em 18/10/2022 18:10 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Autenticação de conta


Evidências

Client Timestamp Tue Oct 18 2022 18:09:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.001828249999996 Longitude: -43.978362437499996 Accuracy: 55

IP 179.106.98.30

Assinatura:



Hash Evidências:

60DB85C61C3077AF205EDCBA4B7DF0532F6C2E29A349EDB5B75D2D2C524C5176

- Bruna Matias Vilela Taveira (Signatário) - 012.897.656-00 em 18/10/2022 11:40 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Oct 18 2022 11:40:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.001818 Longitude: -43.978378 Accuracy: 7

IP 179.106.98.30

Assinatura:

Bruna Matias Vilela Taveira

Hash Evidências:

8239FE00D791FE2D1572EA184817A29F89E8EEC0F15160AD62B0EE55F1F7EE01

