



50000011091

100000025925

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete Vereador Vantuir Silva



INDICAÇÃO: 133 /19

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, após ouvido o Plenário, seja a presente **INDICAÇÃO** encaminhada ao Prefeito Municipal para que interceda, junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo solicitando intervenções na ponte de pedestres que liga a Rua João Bastos filho à BR 356, localizada ao lado do Campo do Progresso, distrito de Cachoeira do Campo, a fim de que a mesma atenda as normas de segurança.

Justificativa

Atendendo uma das recomendações, sugeridas para a Defesa Civil em resposta ao requerimento 63/19.

(Relatório de ocorrência N° 32/19)

Sala de Sessões, 10 de Maio de 2019.

  
Vereador Vantuir Antônio da Silva - SD



APROVADO em única discussão

Por \_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 14 de maio de 2019

  
Presidente  
Com 12 votos a favor e com — votos contra

AR: beirtoa e juliano.

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 100000025925 - 30/05/2019 17:04



Ouro Preto



010710




100000025331

2

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete Vereador Vantuir Silva



## REQUERIMENTO: 63/19

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o Plenário, que o presente Requerimento seja encaminhado ao Prefeito Municipal, a que solicite à Defesa Civil a realização de vistoria e posteriormente a emissão de um laudo técnico sobre as condições estruturais e de segurança da ponte de pedestres, localizada ao lado do Campo do Progresso, utilizada para a ligação da Rua João Bastos Filho à BR 356.

Justificativa:


A vistoria no local se faz necessária devido ao grande tráfego de pessoas, inclusive crianças, devido ser um importante local de acesso a Escola Municipal Bonequinha Preta.

Sala de Sessões, 13 de Março de 2019.

  
Vereador Vantuir Antônio da Silva - SD

APROVADO em única discussão

Por \_\_\_\_\_  
Sala das Sessões, 14 de Março de 2019

  
Presidente  
Com 10 votos a favor e com — votos contra

At: Wanda e Thiáfo  
At: F. do Brasil e Juliano



página 1 / 1



**OFÍCIO 347/2019**

Ouro Preto, 25 de abril de 2019

**Excelentíssimo Senhor  
Vereador Juliano Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- **CI Nº 0100/2019 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta a **Indicação nº 65/19** de autoria do Vereador Chiquinho de Assis;
- **Ofício 349/2019**, da Secretaria Municipal de Governo, contendo resposta a **Indicação nº 95/19** de autoria dos Vereadores Juliano Ferreira, Maurício Moreira, Marquinho do Esporte e Mercinho;
- **Ofício 348/2019**, da Secretaria Municipal de Governo, contendo resposta a **Indicação nº 95/19** de autoria dos Vereadores Juliano Ferreira, Maurício Moreira, Marquinho do Esporte e Mercinho;
- **CI Nº 099/2019 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta aos **Requerimentos nº 362/18 e 82/19** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **Ofício nº 050/2019/COMPDEC**, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, contendo resposta ao **Requerimento nº 01/19** de autoria do Vereador José Geraldo Muniz;
- **Ofício 096/2019 SEMEL**, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contendo resposta ao **Requerimento nº 54/19** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;
- **Comunicação Interna nº 13/2019**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, contendo resposta ao **Requerimento nº 58/19** de autoria do Vereador Geraldo Mendes;
- **Comunicação Interna nº 14/2019**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, contendo resposta ao **Requerimento nº 62/19** de autoria dos Vereadores Chiquinho de Assis, Vantuir Antônio da Silva, Regina Braga, Mercinho, Maurício Moreira, Marquinho do Esporte, Luiz Gonzaga, Luciano Barbosa, José Geraldo Muniz, Geraldo Mendes e Wander Albuquerque ;
- **Comunicação Interna 2811/2018**, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, contendo resposta ao **Requerimento nº 63/19** de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva;



- **Ofício 097/2019 SEMEL**, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contendo resposta ao **Requerimento nº 68/19** de autoria do Vereador Chiquinho de Assis;

- **Ofício nº 036/2019 PJM**, da Procuradoria Geral do Município, contendo resposta ao **Requerimento nº 78/19** de autoria do Vereador José Geraldo Muniz;

- **Comunicação Interna nº 15/2019**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania e Correspondência da Coordenadoria Municipal de Convênios datado de 16 de abril de 2019, contendo resposta ao **Requerimento nº 92/19** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;

- **CI Nº 096/2019 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento nº 94/19** de autoria da Vereadora Regina Braga;

- **SEMMA-OFÍCIO 167/2019**, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo resposta ao **Requerimento nº 100/19** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;

- **Comunicação Interna nº 18/2019**, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, contendo resposta ao **Requerimento nº 107/19** de autoria do Vereador Marquinho do Esporte;

- **Ofício 095/2019 SEMEL**, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contendo resposta ao **Requerimento nº 112/19** de autoria da Vereadora Regina Braga;

- **Comunicação Interna nº 2776/2019**, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo resposta ao **Requerimento nº 120/19** de autoria da Vereadora Regina Braga;

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,

  
André Simões Villas Bôas  
Secretário Municipal de Governo



**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000  
(31)3559-3121

**COMUNICAÇÃO INTERNA**  
2811/2019

Ouro Preto, 22 de abril de 2019.

**DE:** COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

**PARA:** André Simões Villas Bôas  
Secretário Municipal de Governo

**Assunto:** Encaminhamento do Relatório de Ocorrência 032/2019/COMPDEC

Prezado(a) Senhor(a),


Em resposta à Comunicação Interna nº 1912, referente ao requerimento 63/2019 da Câmara Municipal de Ouro Preto, a Defesa Civil vem apresentar o relatório, a saber:

**Relatório nº 032/2019/COMPDEC**


Solicitamos que o documento seja analisado e encaminhado à CÂMARA MUNICIPAL de OURO PRETO de modo mais célebre possível por essa Secretaria.

Desde já agradecemos e nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Neri Moutinho Rômulo  
(Coordenador da Defesa Civil - COMPDEC)

Recebido por:

  
\_\_\_\_\_  
28.04.19



**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)  
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar  
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000  
(031) 3559-3121 / 199

**RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA nº 032/2019**

Ouro Preto, 22 de abril de 2019

PROPRIETÁRIO / TEL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO		
NATUREZA DO IMÓVEL:	PÚBLICO		
ENDEREÇO:	ACESSO DA RUA JOÃO BASTOS FILHO A BR 356		
REFERÊNCIA:	PASSARELA LOCALIZADA AO LADO DO CAMPO DO PROGRESSO E DE ACESSO A BR 356		
RG/CPF/CNPJ:			
CONTATO:			
SOLICITANTE:	CAMARA DE VEREADORES DE OURO PRETO - VANTUIR DA SILVA		
<b>COORDENADAS DO LOCAL:</b>			
X:	Y:	Datum:	Zona:

- Foi realizada vistoria no dia 09/04/19 para verificação das condições da passarela de acesso da rua João Bastos Filho à BR 356.
- A passarela foi confeccionada em concreto armado apoiada em trilho de ferro, e com um dos encontros em concreto e a outra extremidade apoiada em solo.
- Foi observado que na passarela não há sistema eficaz e dentro das normas de segurança contra quedas, tipo corrimão e guarda corpo.
- Foi observado que há o lançamento de águas do sistema sanitário na base do encontro da passarela que fica na parte da BR 356, contribuindo para que o material da base de carreado e poderá prejudicar a base do encontro. Verificar se a tubulação é pertencente a edificação que se encontra ao lado, hoje denominado como Casa Verde. Caso não seja de responsabilidade do empreendimento citado, realizar a identificação de tal.
- Não foi observado trincas no tabuleiro da passarela que indique uma deformação do apoio.

**RECOMENDAÇÕES**

- Instalação, em caráter de urgência, de sistemas de segurança, como guarda corpo e corrimão.
- Realizar a confecção do encontro da extremidade, ao lado do Campo do Progresso, que está apoiada em solo, para que se evite o carreamento de material pelo rio e posteriormente uma instabilidade do apoio.
- Realizar a supressão da vegetação para uma melhor visualização das condições dos apoios da passarela.
- Realizar a retira da tubulação, a qual está realizando o lançamento na base do encontro da passarela.
- Realizar a manutenção da passarela periodicamente para verificar indícios que possam afetar a estrutura e estabilidade.
- Realizar estudo de viabilidade para construção de uma nova passarela no local.




**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA


SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)  
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar  
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000  
(031) 3559-3121 / 199

**OBS.:** Com o intuito de obter um maior volume de informações sobre o assunto aqui abordado, sugere-se que profissionais de áreas afins em outros departamentos da PMOP, inclusive profissionais particulares e consultores autônomos, também visitem o local a fim de analisarem com maior conhecimento de causa as interpretações e sugestões técnicas aqui colocadas. Desta forma, objetiva-se a eventual emissão de novos laudos com pareceres que complementem, refutem ou auxiliem as idéias de interpretações e soluções que aqui foram apresentadas. No caso de execução de obras no local, estas deverão ser realizadas seguindo todas as normas técnicas cabíveis que são exigidas pelo órgão fiscalizador responsável juntamente com o acompanhamento de um responsável técnico devidamente credenciado. Ressalta-se ainda que todas as considerações expostas neste relatório foram coletadas a partir de uma simples análise visual e sem o uso de nenhum equipamento ou recurso instrumental que possibilitasse uma análise conclusiva e/ou definitiva, em campo ou em laboratório, das observações citadas. Desta forma, pela ausência de recursos necessários para a realização de trabalhos conclusivos, as observações aqui colocadas foram baseadas especificamente na experiência prática do profissional em campo e realizadas dentro de uma ótica focada nos preceitos da Defesa Civil que visam garantir a preservação da incolumidade física das pessoas que moram, trabalham ou transitam pelo local. Por último, ressalta-se que antes de qualquer ação de intervenção no local que envolva demolição, construção, escavação, etc., deve-se consultar previamente o Departamento de Fiscalização e Postura, a Secretaria Municipal de Patrimônio e o IPHAN a fim de obter informações sobre condições especiais que necessitem de prévia aprovação e autorização antecipadas dos órgãos competentes.

Não sendo observadas colocações adicionais a serem destacadas neste momento, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao assunto abordado que eventualmente se façam necessárias.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Neri Moutinho Rômulo (Coordenador)**  
Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)

  
\_\_\_\_\_  
**Leandro Cruz Cavalieri (Eng. Civil)**  
Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Foto 1 - Vista da passarela de acesso entre a rua João Bastos Filho e à BR 356.




Foto 2 - Vista do tabuleiro da passarela em concreto armado.

*[Handwritten signature]*






Foto 3 - Vista do trilho de suporte do tabuleiro.




Foto 4 - Vista do encontro da passarela em concreto e com grade volume de vegetação a ser suprimida.