



50000015652

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador Matheus Pacheco



REQUERIMENTO: 16/22

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência nos termos regimentais dessa casa e ouvido o plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado a Secretaria de Obras e Urbanismos solicitando informações sobre cronograma de ações para Rua Amarantina no bairro Vila Aparecida.

Justificativa:

Procurado pelos moradores, solicitamos da Secretaria de Obras uma visita ao local e que a mesma trasse estratégias para solucionar o problema. Além disso, acreditamos que a Empresa Vale poderá ser uma grande parceira para a execução da obra, sendo que ela utiliza a linha férrea que faz divisa com a Rua Amarantina.

Solicitamos urgência no levantamento dessas ações, tendo em vista a gravidade do estado da via.

Sala de Sessões, 8 de Fevereiro de 2022.

  
Vereador Matheus Pacheco - PV

APROVADO em único discussão

Por \_\_\_\_\_  
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 22

  
Presidente

Com 10 votos a favor e com \_\_\_\_\_ votos contra

AP = Bruno e Roberto

AP = Alex e Julio

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 34321

Correspondência Recebida

Em 08/2/22


Ass. 14 Hs e 24 Min

página 1 / 1



Ouro Preto





Ofício nº037/2022/COMPDEC

Ouro Preto, 20 de Janeiro de 2022.

**Ilma Senhora  
Ciranda Santos  
Relações Institucionais- Vale S.A.**

**Assunto: Vistoria na Praça Cesário Alvim – Pátio da Estação/ Rua Amarantina –  
Bairro Vila Aparecida.**

Prezada Senhora,


A Defesa Civil compareceu em vistoria no dia 20/01/2022 na Praça Cesário Alvim, no Pátio da Estação. Onde constatamos que após as fortes chuvas dos últimos dias, as margens do rio Funil foram extremamente carregadas, colocando em risco, vários imóveis e a ponte que, atualmente encontram-se com risco iminente de colapso, pois suas bases estão praticamente descalçadas.


Diante do exposto, venho informar que a Equipe Técnica da Vale está autorizada a acessar a área para realizar as análises e intervenções necessárias para a segurança dos moradores e imóveis do local.


Aproveitando o ensejo, solicitamos uma análise e a possibilidade de intervenção na encosta da Rua Amarantina, bairro Vila Aparecida, que fica a montante da linha férrea do Trem da Vale, onde ocorreu um movimento de massa de grande proporção, colocando imóveis em risco.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,



  
**Leidiana de Fátima Gonçalves**  
Agente COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)




  
**Paloma do Carmo Magalhães**  
Agente COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO










Vista da Rua Amarantina - Vila Aparecida



Vista da Rua Amarantina - Vila Aparecida

