

OFÍCIO Nº 051- 2021

Ouro Preto, 11 de março de 2021.

Ao Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto - CMOP

A/C. Sr. Renato Zoroastro  
Vereador Autor da Representação

**Assunto:** Resposta à Representação nº 26/2021

Ref.: Rede de Esgoto no distrito de Rodrigo Silva

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
Nº 30601  
Correspondência Recebida  
Em 12 / 03 / 2021  
Ass. 17 Hs e 53 Min

Prezados Vereadores,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 (“SANEOURO” ou “Concessionária”), vem, cordialmente, por meio deste, oferecer resposta à Representação nº 26/2021 - CMOP, de autoria do Vereador Renato Zoroastro.

Sobre o requerido na Representação em questão, a Concessionária informa que foram realizadas vistorias nas ruas Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia, no distrito de Rodrigo Silva, para verificar sobre a solicitação de reparos na rede esgoto, conforme OS's - Ordens de Serviço nºs: 756574 e 1119636, anexas. Na visita *in loco*, constatou-se que as erosões existentes nas via foram ocasionadas em decorrência de problemas na rede de drenagem. Na oportunidade, foi identificado que o rompimento da rede pluvial no trecho compreendimento entre o cruzamento das duas vias afetou a rede de esgoto existente à área.

**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi  
Móvel: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000  
saneouro@gsinima.com.br

Diante do exposto e considerando-se que o reparo da rede coletora de esgoto deve ser precedido do reparo da rede de drenagem, a SANEOURO encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o OFÍCIO N° 077-2021, solicitando à mesma o reparo da rede pluvial das vias em questão.

Cabe esclarecer que serviços de drenagem urbana, tais como manutenção de redes pluviais são de responsabilidade da administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ficando a cargo da SANEOURO a responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Sem mais para o momento, me despeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,



**Cleber Eliéser Ribeiro Salvi**  
Superintendente da SANEOURO

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador Renato Zoroastro



REPRESENTAÇÃO: 26/21

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador, que esta subscreve, vem, perante Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja, a presente representação, com os devidos cumprimentos, encaminhado a empresa Saneouro, solicitando reparo e manutenção na rede de esgoto no distrito de Rodrigo Silva.

De acordo com relatos dos moradores do distrito citado, nas ruas Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia existem alguns buracos relacionados a rede de esgoto. Foram feitos inúmeros contatos com a empresa e a situação ainda não foi resolvida e, conseqüentemente, vem causando transtornos para a comunidade.

O pedido de manutenção visa a prevenção de acidentes e danos aos veículos e pedestres com o objetivo de garantir as condições básicas para a circulação dos moradores.

Encaminhamos tal solicitação, no sentido de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares, aprovação do requerido.

Sala de Sessões, 27 de Janeiro de 2021.

*Renato Zoroastro*  
Vereador Renato Zoroastro - MDB

*única*

*28 janeiro 21*

*Merivold Franca Ferraz*

*29988*  
*21 01 21*  
*15:44*

10



*AR - Bmgo*  
*AR. Kalka, Alex, Larcio*

*X*





**SOLICITAÇÃO**

10 Protocolo 756574	20 Data Solicitação 22/01/2021 17:14	30 Atendente 10 - Jhulya Guimaraes da Silva
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa que próximo ao número 88 a rede de esgoto estourou e abriu um buraco na Rua . Pede para verificar com Urgência. Tem uma igreja Evangélica Assembleia de Deus nessa rua.		
60 Solicitante SANDRO ADRIANO DOS ANJOS	70 Telefone (31) 982395662	

**ATENDIMENTO - LOGRADOURO**

110 Logradouro (1498) Rua NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
140 Bairro RODRIGO SILVA

**SERVIÇO EXECUTADO**

150 Serviço Executado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO LOG.	160 Quantidade Executado	
170 Setor Execução Operacional	180 Equipe OPE08 - Operacional, Fiscalização, Corte/ Fiscalização	190 Funcionário
200 Parecer Foi feita a vericacao no local e constatado que a rede e pluvial moradores da rua foram orientados a procurar o centro administrativo de cachoeira do campo para solucionar o problema		

**PERÍODOS**

	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	24/01/2021 11:58	24/01/2021 11:58
Preparo	24/01/2021 11:58	24/01/2021 11:58
Execução	24/01/2021 11:58	24/01/2021 12:17
Preenchimento	24/01/2021 12:17	24/01/2021 12:17


**USO DE MATERIAIS**

Código	Quantidade	Descrição
--------	------------	-----------

**USO DE VEÍCULOS**

Placa	KM Início	KM Final
-------	-----------	----------

SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 756574	20 Data Solicitação 22/01/2021 17:14	30 Atendente 10 - Jhulya Guimaraes da Silva
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUIDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa que próximo ao número 88 a rede de esgoto estourou e abriu um buraco na Rua . Pede para verificar com Urgência. Tem uma igreja Evangélica Assembleia de Deus nessa rua.		
60 Solicitante SANDRO ADRIANO DOS ANJOS		70 Telefone (31) 982395662







SANEOURO

Avenida JUSCELINO KUBITSCHEK, 717 Loja 3

08/03/2021

11:10:25

SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 1119636	20 Data Solicitação 08/03/2021 07:56	30 Atendente 10654 - Adriana Rondini Duarte
40 Serviço Solicitado 721 - VISTORIA EM CAMPO		
50 Descrição Solicitação VERIFICAR SE EXISTE ALGUM VAZAMENTO OU REDE DE ESGOTO DANIFICADA EM TODA EXTENSÃO DA RUA		
60 Solicitante CLEBER SUPERINTENDENTE		70 Telefone
ATENDIMENTO - LOGRADOURO		
110 Logradouro (1502) Rua SANTA EFIGENIA		
140 Bairro RODRIGO SILVA		
SERVIÇO EXECUTADO		
150 Serviço Executado 721 - VISTORIA EM CAMPO		160 Quantidade Executado
170 Setor Execução Operacional	180 Equipe OPE07 - Fiscalização, Corte/ Fiscalização, Operacional	190 Funcionário
200 Parecer Fizemos a vistoria na rua Santa Efigênia e observamos que o problema é na galeria pluvial que está quebrada em dois pontos. Mas o problema maior é no cruzamento da rua Santa Efigênia com a Nossa Senhora da Conceição a pluvial está quebrada e comprometeu a rede geral de esgoto, e também a água está infiltrando debaixo da casa, ou seja, a mesma está correndo um grande risco de comprometer sua estrutura. Será necessário para executar o serviço um trabalho em conjunto com a secretária de obras pois não vai adiantar resolver o problema da rede de esgoto sem consertar a pluvial.		
PERÍODOS		
	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	08/03/2021 09:28	08/03/2021 09:28
Preparo	08/03/2021 09:28	08/03/2021 09:28
Execução	08/03/2021 09:28	08/03/2021 10:43
Preenchimento	08/03/2021 10:43	08/03/2021 10:43
USO DE MATERIAIS		
Código	Quantidade	Descrição
USO DE VEÍCULOS		
Placa	KM Início	KM Final

SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 1119636	20 Data Solicitação 08/03/2021 07:56	30 Atendente 10654 - Adriana Rondini Duarte
40 Serviço Solicitado 721 - VISTORIA EM CAMPO		
50 Descrição Solicitação VERIFICAR SE EXISTE ALGUM VAZAMENTO OU REDE DE ESGOTO DANIFICADA EM TODA EXTENSÃO DA RUA		
60 Solicitante CLEBER SUPERINTENDENTE		70 Telefone





## SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1119636	20 Data Solicitação 08/03/2021 07:56	30 Atendente 10654 - Adriana Rondini Duarte
40 Serviço Solicitado 721 - VISTORIA EM CAMPO		
50 Descrição Solicitação VERIFICAR SE EXISTE ALGUM VAZAMENTO OU REDE DE ESGOTO DANIFICADA EM TODA EXTENSÃO DA RUA		
60 Solicitante CLEBER SUPERINTENDENTE		70 Telefone





<b>SOLICITAÇÃO</b>			
10 Protocolo 1119636	20 Data Solicitação 08/03/2021 07:56	30 Atendente 10654 - Adriana Rondini Duarte	
40 Serviço Solicitado 721 - VISTORIA EM CAMPO			
50 Descrição Solicitação VERIFICAR SE EXISTE ALGUM VAZAMENTO OU REDE DE ESGOTO DANIFICADA EM TODA EXTENSÃO DA RUA			
60 Solicitante CLEBER SUPERINTENDENTE		70 Telefone	



## SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1119636	20 Data Solicitação 08/03/2021 07:56	30 Atendente 10654 - Adriana Rondini Duarte
40 Serviço Solicitado 721 - VISTORIA EM CAMPO		
50 Descrição Solicitação VERIFICAR SE EXISTE ALGUM VAZAMENTO OU REDE DE ESGOTO DANIFICADA EM TODA EXTENSÃO DA RUA		
60 Solicitante CLEBER SUPERINTENDENTE		70 Telefone

