



**Protocolo de vistoria: NB878892 / Representação 83/21**

**Data de vistoria: 06/05/2021**

**Logradouro: Rua Topázio**

**Bairro: Vila Itacolomy**

**Observações Gerais:** Recebemos o ofício 83/21 informando a necessidade de extensão de rede elétrica na rua Topázio, jardim Itacolomi. Durante a vistoria, identificamos o seguinte cenário: parte da rua possui iluminação conforme norma. Já no trecho dentro do círculo vermelho no mapa acima (aproximadamente 170m), não existe posteamento para instalação de luminárias, o que prejudica e muito a iluminação local. Tornando o local vulnerável. A fim de atendermos a norma, será necessário expansão rede elétrica local.

Secretaria Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
34 356  
Correspondência Recebida  
Em 08 / 05 / 21  
3del Hse 17h25 Min

**Prezado, Boa tarde. Segue relatório fotográfico para atender ao ofício 83/21: solicitação de rede na rua Topázio, Jd. Itacolomi.**

**O pedido já se encontra no levantamento de demandas do departamento.**

**Att,**

**Nilson Efigênio Gomes  
Departamento de Eletrificação**

**3559-3334**

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**