

OFÍCIO Nº 144 - 2021

Ouro Preto, 02 de junho de 2021.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto – CMOP

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo
Nº 31570
Correspondência Recebida
Em 02/06/21
Ass. 13 Hs e 15 Min

Assunto: Resposta à Representação nº 120/2021

Prezados Vereadores,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 (“SANEOURO” ou “Concessionária”), com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste oferecer resposta à Representação nº 120/2021, de autoria do vereador Vantuir Antônio da Silva.

Sobre o requerido na representação em questão, a Concessionária informa que realizou o reparo de rede de esgoto à Rua do Contorno, próximo ao nº 303, no distrito de Cachoeira do Campo, conforme Ordem de Serviços – OS nº 1952348, anexa.

Nada mais havendo a se tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Cleber Eliéser Ribeiro Salvi
Superintendente da SANEOURO

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000
saneouro@gsinima.com.br



SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1952348	20 Data Solicitação 09/04/2021 11:41	30 Atendente 12 - Isabela Cristina Silva
40 Serviço Solicitado 719 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO U.C.		
50 Descrição Solicitação Conforme ofício nº OF-SEC/21-03-143, solicita que verifique a situação da rede de esgoto, pois afirma que o esgoto está retornando na residência trazendo transtorno aos moradores do imóvel.		
60 Solicitante Luiz Gonzaga de Oliveira		70 Telefone (31) 35528509

ATENDIMENTO - Unidade Comercial

80 Matrícula 36719-2	90 Localização 01.02.1401.0001.3130.0001	R 1 C
100 Cliente MARLENE DA ASSUNCAO BASILIO		I P
110 Endereço (1712) Rua DO CONTORNO		120 Número 303
130 Complemento	140 Bairro SAO JOSE (CACHOEIRA)	

SERVIÇO EXECUTADO

150 Serviço Executado 729 - CONserto DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO U.C.	160 Quantidade Executado
170 Setor Execução Operacional	180 Equipe OPE07 - Fiscalização, Corte, Operacional
190 Funcionário	

200|Parecer
Passamos a ferragem para desobstrução e mesma não passou. Abrimos o local onde estava o suposto problema e encontramos um joelho quebrado de 45 graus de esgoto de 100mm e pedaços de sacolas plástica, encontramos também manilhas quebradas. Foi feito o conserto da manilha 015 para 3 metros de tubo ocle de 150mm, usamos ladaptador flex de 6? e 1 luva de correr de 150mm. Obs.: Será necessário fazer a recomposição de asfalto com uma certa urgência, pois via possui tráfego intenso de veículos pesados e leves.

PERÍODOS

	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	12/04/2021 09:01	12/04/2021 09:01
Preparo	12/04/2021 09:01	12/04/2021 09:03
Execução	12/04/2021 09:03	12/04/2021 11:29
Execução	12/04/2021 13:31	12/04/2021 17:23
Freenchimento	12/04/2021 17:23	12/04/2021 17:23

USO DE MATERIAIS


Código	Quantidade	Descrição

USO DE VEÍCULOS

Placa	KM Início	KM Final

SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1952348	20 Data Solicitação 09/04/2021 11:41	30 Atendente 12 - Isabela Cristina Silva
40 Serviço Solicitado 719 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUIDO U.C.		
50 Descrição Solicitação Conforme ofício n° OF-SEC/21-03-143, solicita que verifique a situação da rede de esgoto, pois afirma que o esgoto esta retornando na residência trazendo transtorno aos moradores do imóvel.		
60 Solicitante Luiz Gonzaga de Oliveira		70 Telefone (31) 35528509



SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1952348	20 Data Solicitação 09/04/2021 11:41	30 Atendente 12 - Isabela Cristina Silva
40 Serviço Solicitado 719 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUIDO U.C.		
50 Descrição Solicitação Conforme ofício n° OF-SEC/21-03-143, solicita que verifique a situação da rede de esgoto, pois afirma que o esgoto esta retornando na residência trazendo transtorno aos moradores do imóvel.		
60 Solicitante Luiz Gonzaga de Oliveira		70 Telefone (31) 35528509



SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 1952348	20 Data Solicitação 09/04/2021 11:41	30 Atendente 12 - Isabela Cristina Silva
40 Serviço Solicitado 719 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUIDO U.C.		
50 Descrição Solicitação Conforme ofício n° OF-SEC/21-03-143, solicita que verifique a situação da rede de esgoto, pois afirma que o esgoto esta retornando na residência trazendo transtorno aos moradores do imóvel.		
60 Solicitante Luiz Gonzaga de Oliveira		70 Telefone (31) 35528509

