

OFÍCIO Nº 143 - 2021

Ouro Preto, 02 de junho de 2021.

À Câmara de Vereadores de Ouro Preto

A/C. Sr. Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto – CMOP

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 31569

Correspondência Recebida

Em 07/06/21

Ass. 13 Hs e 14 Min

**Assunto:** Resposta à Representação nº 64/2021


Prezados Vereadores,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11 (“SANEOURO” ou “Concessionária”), com os cordiais cumprimentos, vem por meio deste oferecer resposta à Representação nº 64/2021, de autoria da vereadora Lílian França Albuquerque.

Sobre o requerido na representação em questão, a Concessionária informa que realizou o reparo de rede de esgoto à Rua João Gonçalves de Matos, próximo ao nº 325 B, no distrito de Amarantina, conforme Ordem de Serviços – OS nº 949209, anexa.

Nada mais havendo a se tratar, me despeço e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,



**Cleber Eliéser Ribeiro Salvi**  
Superintendente da SANEOURO

**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000

saneouro@gsinima.com.br



SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 949209	20 Data Solicitação 23/02/2021 08:59	30 Atendente 13 - Romulo Cesar Nepomuceno
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa vazamento de esgoto próximo ao N° 325B, próximo a mercearia do Basílio.		
60 Solicitante Francislene	70 Telefone (31) 7102-5221	
ATENDIMENTO - LOGRADOURO		
110 Logradouro (3602) Rua JOAO GONCALVES DE MATOS		
140 Bairro DIST AMARANTINA		
SERVIÇO EXECUTADO		
150 Serviço Executado 402 - DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO LOG.	160 Quantidade Executado	
170 Setor Execução Operacional	180 Equipe OPE10 - Operacional, Fiscalização, Corte	190 Funcionário
200 Parecer Foi feita a desobstrução da rede de esgoto que é de cano branco de 100mm, para fazer a desobstrução tivemos que abrir duas valas manualmente e fizemos o uso das varetas .n Neste local será necessário fazer um PV.		
PERÍODOS		
	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM
Deslocamento	24/02/2021 08:44	24/02/2021 08:44
Preparo	24/02/2021 08:44	24/02/2021 08:45
Execução	24/02/2021 08:45	24/02/2021 12:05
Paralisado	24/02/2021 12:05	24/02/2021 13:22
Execução	24/02/2021 13:22	24/02/2021 17:23
Preenchimento	24/02/2021 17:23	24/02/2021 17:23
USO DE MATERIAIS		
Código	Quantidade	Descrição
USO DE VEÍCULOS		
Placa	KM Início	KM Final




SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 949209	20 Data Solicitação 23/02/2021 08:59	30 Atendente 13 - Romulo Cesar Nepomuceno
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUIDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa vazamento de esgoto próximo ao N° 325B, próximo a mercearia do Basílio.		
60 Solicitante Francislene		70 Telefone (31) 7102-5221



SOLICITAÇÃO

10 Protocolo 949209	20 Data Solicitação 23/02/2021 08:59	30 Atendente 13 - Romulo Cesar Nepomuceno
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa vazamento de esgoto próximo ao N° 325B, próximo a mercearia do Basílio.		
60 Solicitante Francislene		70 Telefone (31) 7102-5221



SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 949209	20 Data Solicitação 23/02/2021 08:59	30 Atendente 13 - Romulo Cesar Nepomuceno
40 Serviço Solicitado 718 - VERIFICAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDO LOG.		
50 Descrição Solicitação Solicitante informa vazamento de esgoto próximo ao N° 325B, próximo a mercearia do Basílio.		
60 Solicitante Francislene		70 Telefone (31) 7102-5221

