

Ouro Preto, 09 de março de 2023.

**À Câmara de Vereadores de Ouro Preto**

A/C. José Geraldo Muniz (Zé do Binga)

Enviado por email: debora@cmop.mg.gov.br

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 38894

Correspondência Recebida

Em 10/03/23

Ass. Vera Hs e 12h58 Min

**Assunto:** Resposta à Representação nº 36/2023 – Autoria Vereador Mercinho

**Referência:** Rede de esgoto, Rua Dom Veloso, distrito de Santa Rita

Prezado,

A **OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. – SANEOURO**, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, com sede na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, situada à Av. Juscelino Kubitscheck, nº 717, Loja 3, Bairro: Vila Itacolomi, inscrita sob o CNPJ nº 35.198.517/0001-11, respeitosamente, vem oferecer resposta à Representação em epígrafe, recebida no dia 08 do corrente.

A Concessionária informa que realizou, no dia 03 do mesmo mês, reparo à rede coletora de esgoto situada à Rua Dom Veloso, em frente ao imóvel de nº 140, distrito de Santa Rita, em atendimento ao protocolo de serviços nº 2844571. Esclarece-se que durante inspeção realizada pela equipe de colaboradores da Saneouro foi constatado o entupimento da rede, para solução do problema foi realizada a desobstrução e substituição da manilha por tubo fabricado em material PVC, conforme relatório fotográfico, anexo.

Sendo o que se cumpria para o momento, subscreve com votos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,



**Evaristo Bellini**  
Superintendente

**Evaristo Bellini**  
Superintendente  
CPF: 490.619.256-49

SANEOURO

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi

CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000


saneouro@gsinima.com.br

**ANEXO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



REPARO DE REDE DE ESGOTO, RUA DOM VELOSO, Nº 140, DISTRITO DE SANTA RITA, PROTOCOLO Nº 2844571 (03/03/2023)



REPARO DE REDE DE ESGOTO, RUA DOM VELOSO, Nº 140, DISTRITO DE SANTA RITA, PROTOCOLO Nº 2844571 (03/03/2023)

**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitschek, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi  
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000  
saneouro@gsinima.com.br



REPARO DE REDE DE ESGOTO, RUA DOM VELOSO, Nº 140, DISTRITO DE SANTA RITA, PROTOCOLO Nº 2844571 (03/03/2023)



REPARO DE REDE DE ESGOTO, RUA DOM VELOSO, Nº 140, DISTRITO DE SANTA RITA, PROTOCOLO Nº 2844571 (03/03/2023)


**SANEOURO**

Av. Juscelino Kubitscheck, 717 - Loja 3 | Vila Itacolomi  
CEP: 35400-000 | Ouro Preto – MG | Brasil | +55 (31) 3350-9000  
saneouro@gsinima.com.br



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete Vereador Mercinho



## REPRESENTAÇÃO: 36/23

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
Nº 38772  
Correspondência Recebida  
Em 01/03/23  
Ass. VERNHs e J4h.S. Mir

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que envie a presente Representação à empresa SANEOURO no sentido de buscar informações sobre esgoto estourado na Rua Dom Veloso no distrito de Santa Rita.

Se faz devido ao esgoto está transbordando pela rua, com um odor muito forte, buracos abertos, trazendo muito transtorno para a população.

Sala de Sessões, 1 de Março de 2023.

MERISSON IRINEU Assinado de forma digital  
por MERISSON IRINEU  
GOMES:02487040 GOMES:02487040602  
602 Dados: 2023.03.01 13:08:28  
-03'00'

Vereador Mercinho - MDB

APROVADO em única discussão

Por \_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 01 de março de 20

[Assinatura]  
Presidente

Com 9 votos a favor e com — votos contra

AR = Alex

AP = Vantuir, Luciano, Leitea e Sordinho

Recebemos em  
01/03/2023  
Verônica G.O. Gomes



Ouro Preto